

Kontrolprogram 2023-2027 - Aarhus Kommune
Stamdata

Dato for udarbejdelse: 15. november 2022 (revideret 12-01-2024)

Anlæg

Anlæg:	Mejlby Vandværk - Mejlbyvej
Jupiter-ID:	80621
Beliggenhedsadresse:	Mejlbyvej 690C
Kontaktperson:	Finn Søholt Thomsen
Adresse:	
tlf:	
mobil:	51617121
mail:	finn@ramboll.dk

Boringer

DGU-nr.	Seneste analyse (år)
79.30	2022 (PFAS ikke målt)

Vandmængder

Årsmængde (m ³ /år):	25.040
Døgnmængde (m ³ pr døgn):	69

Kommune (oplysn.)

Kontaktperson:	Peter Thastum / Rikke Sølling
tlf:	41854284
mobil:	petth@aarhus.dk
mail:	klimagovand@mtm.aarhus.dk

Hyppighed (antal) og prøvested

År	2023	2024	2025	2026	2027	Lovpligt.	Valgt
Taphane - Gruppe A (Straks)	2	2	2	2	2	2	2
Taphane - Gruppe B (Straks)		1		1		½	½
Ledningsnet (Flush)	2	2	2	2	2		2
Analyseadresser (Prøvested) A	Zone 3 og 4	Zone 3 og 4	Zone 3 og 4	Zone 3 og 4	Zone 3 og 4		
Analyseadresser (Prøvested) B		Zone 3		Zone 4			
Analyseadresser (Prøvested) Ledn.	Zone 3 og 4	Zone 3 og 4	Zone 3 og 4	Zone 3 og 4	Zone 3 og 4		
Vandværk							
Vandværkskontrol	2	2	2	2	2		2
Råvand							
Boring - DGU 79.30					1	5	5
Ekstra prøver					PFAS		

Tidspunkt for prøvetagning

År	2023	2024	2025	2026	2027
Taphane - Gruppe A (Straks)	1. og 3. kvartal	2. og 4. kvartal	2. og 4. kvartal	1. og 3. kvartal	1. og 3. kvartal
Taphane - Gruppe B (Straks)		2. kvartal		3. kvartal	
Ledningsnet (Flush)	1. og 3. kvartal	2. og 4. kvartal	2. og 4. kvartal	1. og 3. kvartal	1. og 3. kvartal
Driftskontrol afg. vandværk	1. og 3. kvartal	2. og 4. kvartal	2. og 4. kvartal	1. og 3. kvartal	1. og 3. kvartal
Råvand (Boringer)					3. kvartal

Adresser

Ledningsnetområde	PS (prøvested)	Adresse	Telefon	Sted	Kommentar
Vandværket	Vandværket				
3	PS7				
	PS8				
	PS9				
4	PS10				
	PS11				
	PS12				